

# FICHA TECNICA

contratación de taller de servicio automotriz, para Reparaciones, Mantenimientos Preventivos y Correctivos de la Flotilla Vehicular del MICM.

Taller de servicio automotriz para Reparaciones, Mantenimientos Preventivos y Correctivos de la Flotilla Vehicular del MICM.
Servicio de diagnósticos de fallas.
Servicio de desmonte y/o desarme de piezas existentes y nueva instalación de las piezas a reemplazar.
Servicio de reparación o sustitución de sistemas de funcionamiento del vehículo, tales como sistema eléctrico, de aire acondicionado, entre otros.
Verificación de funcionamiento óptimo, de piezas o sistemas alternos al solicitado a reparar que puedan afectar el funcionamiento correcto.
Servicio de asistencia a domicilio en caso de que el vehículo sufra fallos mecánicos que no permitan su traslado o movilización, sea en las vías públicas o en algunas sedes del MICM.
Servicio de reparación en general.
Cualquier otro servicio que sea necesario para el cumplimiento efectivo de los objetivos de contratación.
Servicio de cambio de lubricantes y filtros.
Servicio de cambios de líquido de frenos, transmisión y demás.
Servicio de cambios de pieza o insumos por desgaste de uso.
Servicio de alineación y balanceo.
Servicio de mantenimiento de sistema eléctrico, sistemas de suspensión y demás.
Servicio de mantenimiento de refrigeración (Aire Acondicionado).
Servicio de lavado a presión.
Servicio de engrase.
Servicio de sopleteo.
Servicio de apriete.
Servicio de lavado de interior.
Servicio de lavado de motor.
Cualquier otro servicio que sea necesario para el cumplimiento efectivo de los objetivos de contratación.

**Nota:** Los oferentes participantes deberán presentar en el formulario SNCC.F.033 de oferta económica los precios unitarios por cada uno de los servicios que integran los lotes antes descritos.

Los datos de la flotilla de los vehículos a incluir en la presente contratación se indican en el siguiente listado:

No.	Código MICM	MARCA	CHASIS	PLACA	AÑO	OBSERVACIONES
1	1772	TOYOTA LAND CRUISER	JTMHV05J905016013	X083284/OC01680	2011	Buenas condiciones
2	7999	NISSAN QASQHAI	SJNFBNJ11Z1951936	G397589	2018	Buenas condiciones
3	1767	NISSAN PATHFINDER	VSKJVVWR51Z0388883	X075255/EG01124	2011	Buenas condiciones

No.	Código MICM	MARCA	CHASIS	PLACA	AÑO	OBSERVACIONES
4	1779	NISSAN 2002	3N6GD13SXZK009622	L031948	2002	Regular
5	9204	CHEVROLET COLORADO 4X4	MMM148FKXHH635031	L368821	2017	Buenas condiciones
6	7939	NISSAN QASQHAI	SJNFBNJ11Z1943872	G397584	2018	Buenas condiciones
7	7951	NISSAN QASQHAI	SJNFBNJ11Z1944454	G397585	2018	Buenas condiciones
8	7987	NISSAN QASQHAI	SJNFBNJ11Z1951718	G397588	2018	Buenas condiciones
9	11109	MITSUBISHI OUTLANDER	JMYXTGF2WHZ000102	G357916	2017	Buenas condiciones
10	7975	NISSAN QASQHAI	SJNFBNJ11Z1949706	G397587	2018	Buenas condiciones
11	7915	NISSAN QASQHAI	SJNFBNJ11Z1936027	G397581	2018	Buenas condiciones
12	10853	TOYOTA COROLLA BLANCO	JTDBP3AE40J041984	X506521	2020	Buenas condiciones
13	7927	NISSAN QASQHAI	SJNFBNJ11Z1936894	G397582	2018	Buenas condiciones
14	10862	CHEVROLET COLORADO 4X4	MM14FK4KH613390	L408182	2019	Buenas condiciones
15	8964	MITSUBISHI L200	MMBJYKB40FD056394	L349674	2015	Buenas condiciones
16	1764	KIA SPORTAGE	KNAJE551887427502	CONDUCE	2008	Regular
17	11111	MITSUBISHI OUTLANDER	JMYXTGF2WHZ000115	G357909	2017	Buenas condiciones
18	11110	MITSUBISHI OUTLANDER	JMYXTGF2WHZ000107	G357928	2017	Buenas condiciones
19	8681	CHEVROLET COLORADO 4X4	MMM148FKGHH635030	L368818	2017	Buenas condiciones
20	1783	TOYOTA LAND CRUISER	JTEHC05J904027746	G055306/EG01116	2005	Regular
21	10860	CHEVROLET COLORADO	MM148FK3KH4613381	X504210	2019	Buenas condiciones
22	10859	CHEVROLET COLORADO	MMM148FK4KH613275	L408179	2019	Buenas condiciones
23	10861	CHEVROLET COLORADO	MM148FK3KH4613466	L408181	2019	Buenas condiciones
24	8527	NISSAN D23 FRONTIER	3N6CD33B6ZK365141	L368867	2017	Buenas condiciones
25	8965	MITSUBISHI L200	MMBJYK40FD057871	L349583	2015	Buenas condiciones
26	8951	MITSUBISHI L200	MMBJYK40FD060771	L349584	2015	Buenas condiciones
27	8975	MITSUBISHI L200	MMBJYK40FD038024	L349590	2015	Buenas condiciones
28	5426	ISUZU D-MAX	MPATF54HCH500453	L299227	2012	Regular
29	7976	NISSAN D23 FRONTIER	3N6CD33B8ZK364793	L368865	2017	Buenas condiciones
30	8522	NISSAN D23 FRONTIER	3N6CD33B3ZK364805	L368866	2017	Buenas condiciones
31	5425	ISUZU DMAX	MPATFR54HCT101130	X0127889	2011	Buenas condiciones
32	5432	NISSAN D23 FRONTIER	JN1CJUD22Z0053359		2017	Buenas condiciones
33	5427	NISSAN D22 2004	JNCJUD22Z0055208	L139249	2004	Regular
34	7964	NISSAN D23 FRONTIER	3N6CD33B8ZK364590	L368864	2017	Buenas condiciones
35		NISSAN D22 2004	JN1CJUD22Z0736107	L044050	2004	Regular

No.	Código MICM	MARCA	CHASIS	PLACA	AÑO	OBSERVACIONES
36		CHEVROLET COLORADO	MMM148KF1HH635033	L368820	2017	Buenas condiciones
37	9933	CHEVROLET COLORADO 4X4	MMM148FK1HH640295	L368094	2017	Buenas condiciones
38	5433	NISSAN D22 2004	JNCJUD22Z0735726	L062860	2004	Regular
39		ISUZU KB	JAATFR54H27118038	8711	2001	Regular
40	5430	NISSAN D21	3N6GD13S72K001791	L012240	2001	Regular
41		IZUZU TFR5-20	JAATFR54H27118509	OC-01680	2001	Regular
42	11108	NISSAN URBAN	JN1VC4E26Z0002024	I073122	2015	Buenas condiciones
43	8976	NISSAN FUSO ROSA	BE637JK30369	I072375	2015	Buenas condiciones
44	1778	NISSAN	3N6G13S4ZK009583	OC-01702/OC04995	2001	Regular
45	8987	NISSAN	JN1VC4E26Z0053457	L032660	2004	Regular
46	10852	TOYOTA COROLLA AZUL	JTDBP3AE40J043002	X477921	2020	Buenas condiciones
47	1768	NISSAN PATHFINDER	VSKJVVWR51Z0389183	X070197/EG01109	2011	Buenas condiciones
48	9921	CHEVROLET COLORADO 4X4	MMM148FK6HH603154	L368086	2017	Buenas condiciones
49	8598	CHEVROLET COLORADO 4X4	MMM148FKXHH635032	L368819	2017	Buenas condiciones
50	1792	NISSAN D22	JN1CHGD22Z0101145	L300447	2011	Regular
51	1784	TOYOTA CORONA	SB15E3SBN00E062786	A395340	2001	Regular
52	1773	SUZUKI GRAN VITARA	JS3TD54V484104596		2008	Regular
53	1774	SUZUKI GRAN VITARA	JS3TD54V184104622		2008	Regular
54		TOYOTA PRADO	JT111VJ9500047700	OC02000	1998	Regular
55	1795	FORD RANGER	MNCLSF40BW964697	L306921	2011	Regular
56	1791	NISSAN D22	JN1CHGD22Z0101111	L300442	2011	Regular
57	1789	NISSAN FRONTIER D22	JN1CHGD22Z0101107	L300448	2011	Regular
58	1790	NISSAN FRONTIER D22	JN1CHGD22Z0101109	L300443	2011	EVALUAR REPARACION
59	1780	NISSAN	3N6GD13C9ZK008185	EL03532	2001	Regular
60	1769	NISSAN PATHFINDER	VSKJVVWR51Z0387042	X085896	2011	Regular
61	1788	NISSAN D22	JN1CHGD22Z0101106	L300446	2011	Regular
62	8917	NISSAN D 21	3N6GD13S6ZK010105	L012239	2001	Regular
63	8940	ISUZU DMAX	MPATFE54HCT101131	X0127890/ L308097	2012	Regular
64	9008	CHEVROLET COLORADO 4X4	MMM148FK8HH634719	L368822	2017	Buenas condiciones
65	10863	CHEVROLET COLORADO 4X4	MMM148FK8HH613461	X504209	2019	Buenas condiciones
66	1796	FORD EXPEDITION	1FMJK1J59BEF16213	G256689	2011	Buenas condiciones
67	8950	NISSAN L200	MMBJYKB40FD047472	L349580	2015	Buenas condiciones

No.	Código MICM	MARCA	CHASIS	PLACA	AÑO	OBSERVACIONES
68	8906	TOYOTA PRIUS C	JTDKD3B3201571991	EA01396	2015	Buenas condiciones
69	8907	TOYOTA PRIUS C	JTDKD3B3101571920	EA01395	2015	Buenas condiciones
70	1766	NISSAN PATHFINDER	VSKJVWR51Z0386378	X075212/OC12374	2011	Regular
71	7963	NISSAN QASQHAI		G397586	2018	Buenas condiciones

### 2.8.1 Condiciones Generales

Todos los oferentes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

1. Poseer taller instalado con las condiciones del tipo de servicio que se solicita en el presente, con ubicación en el Distrito Nacional para los vehículos de la Sede Central del MICM, de conformidad con los requerimientos indicados.
2. Poseer capacidad técnica y de personal para traslados a cualquier parte del país a realizar rescates de vehículos –servicios de grúa.
3. Poseer equipos, maquinarias y herramientas suficientes para dar un servicio de calidad en las partes mecánicas, eléctricas, refrigeración, conforme a los estándares actuales de este tipo de instalaciones. (Equipos y herramientas modernas que son necesarias para cada uno de los servicios desglosados en cada lote, en buenas condiciones).
4. Contar con espacio físico amplio para la recepción de los vehículos que garantice que la entidad no requerirá de esperar turno de cupo que retrase la prestación del servicio. Mínimo de 500 metros cuadrados.
5. Contar con seguridad en el taller para el adecuado resguardo de los vehículos.
6. Poseer experiencia comprobable para la prestación de los servicios requeridos.
7. Contar con personal suficiente y capacitado, especializado en la actividad mecánica o de servicios que se trate su oferta.

**En el caso de que ocurra un evento que conlleve a la inactividad, suspensión o retraso en la prestación de los servicios de parte del proveedor, la entidad contratante podrá rescindir el contrato intervenido.**

  
Luis E. Martínez Lluberés  
001-0202785-1